

**An alle**

**Fachhändler  
Presse  
Internetmedien**

02.03.2005

**Informationsschreiben zur Rückrufaktion Tauchcomputer in den USA und den angrenzenden europäischen Nachbarländern**

/ck

Sehr geehrte Damen & Herren,

im Rahmen der ständigen Qualitätskontrolle unserer Produkte wurde festgestellt, dass einzelne Dacor Darwin Air, Darwin Konsolen und mares M1 Computer während der Produktion unzureichend kalibriert wurden, wodurch die Nullzeit („No Dec“), die Dauer des Dekompressionsstopps („Deco Time“) und die Dauer des Flugverbots („NO Fly“) fehlerhaft berechnet werden.

**ALLERDINGS WURDE NUR DIE USA UND DIE ANGRENZENDEN EUROPÄISCHEN NACHBARLÄNDER MIT EINER GERINGEN ANZAHL VON COMPUTERN FOLGENDER SERIENNUMMERN BELIEFERT:**


<b>Dacor Darwin Air:</b>	<b>Seriennummern</b>	<b>3265 bis</b>	<b>3415 = 150 Stk.</b>
<b>Dacor Darwin Konsole:</b>	<b>Seriennummern</b>	<b>8503 bis</b>	<b>8592 = 89 Stk.</b>
<b>Mares M1:</b>	<b>Seriennummern</b>	<b>22783 bis</b>	<b>22902 = 119 Stk.</b>
		<b>23019 bis</b>	<b>23045 = 26 Stk.</b>

**DAS MODELL MARES M1 RBGM IST NICHT BETROFFEN**

**Computer dieser Seriennummern dürfen NICHT weiter verwendet werden!**

Ein unkorrekt kalibrierter Tauchcomputer zeigt beim Tauchen falsche Werte für die Nullzeit, Dekompressionszeit und die Dauer des Flugverbots an, so dass es wegen unterlassener oder falscher Dekompression zu schweren Verletzungen, einschließlich der Dekompressionskrankheit kommen kann!

Bitte bewahren Sie dieses Schreiben gut auf. Obwohl der **deutsche Markt hierbei nicht betroffen** ist, wollen wir Sie vorsorglich über diesen Rückruf informieren. Im Rahmen von Revisionen oder Batteriewechsel könnte es sein, dass einer dieser Computer über den Endverbraucher zu Ihnen gelangt. Sollte dies geschehen bitten wir Sie, den Computer zum Austausch an sich zu nehmen, und uns bzw. den Endverbraucher umgehend zu informieren.



ppa. Stefan Michl  
Vertriebs- und Marketingleiter mares